



Miljövarudeklaration för mobila arbetsmaskiner

Fabrikat: SCHAEFF Maskintyp: HJULGRÄVARE
 Modell: TW95 Serienr: TW09540189
 Tillverkningsår: 2017 Inventarie nr: 13196 Reg nr: _____
MOTOR

Fabrikat: DEUTZ		Modell: TCD3.6L4	Serienr: 12019124
Tillverkningsår: 2017		Effekt: 74,4kw	Enligt: ISO9249
Uppfyller kraven enligt: EU steg 1 <input type="checkbox"/> EU steg 2 <input type="checkbox"/> EU steg 3A <input type="checkbox"/> EU steg 3B <input type="checkbox"/> EU steg 4 <input checked="" type="checkbox"/> USA: CARB <input type="checkbox"/>			
Certifierad: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Försedd med katalysator: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Partikelfilter: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> EPA <input type="checkbox"/>			
Drivmedel typ	Medelförbrukn l/tim	Kylvätska	Volym (Lit)
DIESEL		Etylenglykolbas	15
		Bytesintervall	
		Minst vartannat år	

KLIMATANLÄGGNING

Köldmedium typ: **R134a**

Mängd uttryckt i kg: **1,25**

LJUDNIVÅ

mätt enl. standard:

I hytt Lpa **72** Db(A)

Utvändigt LwA **100** Db(A)

VIBRATIONER

mätt enl. standard:

Hand/arm **2,5** m/s²

Helkropp **0,5** m/s²

OLJOR & SMÖRJMEDEL

	Typ	Volym liter	Bytesintervall tim.	Miljöanpassad olja, typ
Motor	DQC III-10LA DCC IV LA	8	500	
Hydraulsystem	SAE10W-40	175	1000h	
Styrning framaxel differential	SAE 80-90LS	7,4	100 och 1000h	
Reduktionsväxel	SAE 80-90LS	1,9	100 och 1000h	
Hjulnav fram	SAE 80-90LS	0,5	100 och 1000h	
Bakaxel diff	SAE 80-90LS	7,0	100 och 1000h	
Hjulnav Bakaxel	SAE 80-90LS	0,5	100 och 1000h	
AdBlue Tank	Urealösning 32,5%, DIN70070/ISO22241-1/ ASTM D7821	10		

Blankett nr:

**FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS
SAMT STATUS PÅ MASKINEN EFTER NYLEVERANS**

Fabrikat: _____ Modell: _____ Serie nr: _____

Motor: _____

Eftermonterad katalysator: ☐

Eftermonterat partikelfilter ☐

Intyg bifogas ☐

Intyg bifogas ☐

Aktuellt drivmedel: _____

Eftermonterad klimatanläggning ☐ Köldmedia typ: _____ Mängd i kg: _____

Aktuella oljor och smörjmedel, om annan typ än vid leverans: _____

Däck: Fortfarande originalmontage ☐ Byte har skett till: _____

Spilloljor, begagnade filter och slangar mm hanteras enligt följande: _____

Senaste brandskyddsbesiktning utförd
datum: _____

Övrigt: _____

Ort, Datum: _____

Maskinägare/Leverantör _____